

Sanayi ve Teknoloji Bakanlıđından:

## ASANSÖR İŐLETME VE BAKIM YÖNETMELİĐİNDE DEĐİŐİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

**MADDE 1-** 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliđinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aŐađıdaki (ü), (v) ve (y) bentleri eklenmiŐtir.

“ü) Bakan Yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlıđının ilgili bakan yardımcısını,  
v) İl müdürlüğü: İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüđünü,  
y) İl müdürü: İl Sanayi ve Teknoloji Müdürünü,”

**MADDE 2-** Aynı Yönetmeliđin 13 üncü maddenin birinci fıkrası aŐađıdaki Őekilde deđiŐtirilmiŐtir.

“(1) Yetkili servis merkez ve bölge olarak yapılandırılır. Asansör monte eden kendi bünyesinde en az bir merkez servisini kurmak zorundadır. Asansör monte eden ihtiyaç duyulması halinde kendi bünyesinde bölge servisi kurar veya sözleşme ile bir başka asansör monte edeni veya onun yetkili servisini bölge servisi olarak görevlendirir. Merkez servisinin ve bölge servisinin TS 12255: Yetkili Servisler-Asansör Bakım Servisleri İçin Kurallar standardı kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekir. Ayrıca, merkez ve bölge servisi dıŐında, asansöre ait yedek parça, malzeme stoku ve satıŐı, asansör aksamlarına yönelik bakım ve onarım işi ile bina sorumlusuyla irtibat için tahsis edilen diđer kapalı alanların asansör monte edene ait olan ticaret sicil belgesinde Őube olarak tanımlanması gerekir.”

**MADDE 3-** Aynı Yönetmeliđin 17 nci maddesine aŐađıdaki yedinci fıkraya eklenmiŐtir.

“(7) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 7223 sayılı Kanun kapsamında uygulanacak idari para cezası kararları;

a) Denetimin Bakanlık merkez birimi personeli tarafından yapılması halinde sorumluluk alanı çerçevesinde Bakan Yardımcısı,

b) Denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya Bakanlık merkez birimi personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte katılımıyla yapılması halinde asansörün monte edildiđi yerdeki il müdürü tarafından verilir.”

**MADDE 4-** Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüđe girer.

**MADDE 5-** Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliđin Yayımlandıđı Resmî Gazete’nin	
Tarihi	Sayısı
6/4/2019	30737
Yönetmelikte DeđiŐiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandıđı Resmî Gazetelerin	
Tarihi	Sayısı

1.	3/4/2021	31443
2.	11/7/2021	31538
3.		

ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ	ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
<p><b>Tanımlar ve kısaltmalar</b>  <b>MADDE 4 – (1)</b> Bu Yönetmelikte geçen;  a) AB uygunluk beyanı: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiği asansörün Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin temel gereklerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,  .....  u) Yetkili servis: Asansörlerde bakım, onarım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu veya gerekli olduğu durumlarda sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,    ifade eder.</p>	<p><b>Tanımlar ve kısaltmalar</b>  <b>MADDE 4 – (1)</b> Bu Yönetmelikte geçen;  .....  ü) Bakan Yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bakan yardımcısını,  v) İl müdürlüğü: İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü,  y) İl müdürü: İl Sanayi ve Teknoloji Müdürünü,</p>
<p><b>Yetkili servis ile ilgili şartlar</b>  <b>MADDE 13 – (1)</b> Yetkili servis merkez, bölge ve-<del>şube</del> olarak yapılandırılır. Asansör monte eden kendi bünyesinde en az bir merkez servisini kurmak zorundadır. <del>Asansör monte edenin kendi bünyesinde kurduğu merkez servisinin ve sözleşme imzaladığı bölge servisinin, TS 12255:Yetkili Servisler-Asansör Bakım Servisleri İçin Kurallar standardı kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur. Ancak bölge servisinin asansör monte edenin kendi bünyesinde kurulması halinde, merkez ve bölge servisi aynı TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde tanımlanır. Yetkili servis faaliyetleri kapsamında</del> yedek parça ve malzeme stoku, satışı ile aksamalara yönelik bakım ve onarım işi için tahsis edilen kapalı iş alanlarının <del>TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde</del> şube olarak tanımlanması <del>ve ilgili standart şartlarını sağlaması</del> gerekir.</p>	<p><b>Yetkili servis ile ilgili şartlar</b>  <b>MADDE 13 – (1)</b> Yetkili servis merkez ve bölge olarak yapılandırılır. Asansör monte eden kendi bünyesinde en az bir merkez servisini kurmak zorundadır. <del>Asansör monte eden ihtiyaç duyulması halinde kendi bünyesinde bölge servisi kurar veya sözleşme ile bir başka asansör monte edeni veya onun yetkili servisini bölge servisi olarak görevlendirir. Merkez servisinin ve bölge servisinin TS 12255: Yetkili Servisler-Asansör Bakım Servisleri İçin Kurallar standardı kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekir. Ayrıca, merkez ve bölge servisi dışında, asansöre ait yedek parça, malzeme stoku ve satışı, asansör aksamalarına yönelik bakım ve onarım işi ile bina sorumlusuyla irtibat için tahsis edilen diğer kapalı alanların asansör monte edene ait olan ticaret sicil belgesinde şube olarak tanımlanması gerekir.</del></p>
<p><b>İdari yaptırımlar</b>  <b>MADDE 17 – (Değişik:RG-11/7/2021-31538)</b>  (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine, servis teknik sorumlusuna ve asansör yaparına 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezası uygulanır. Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine geçici 1 inci maddede belirtilen tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmaz.</p>	<p><b>İdari yaptırımlar</b>  <b>MADDE 17 – (Değişik:RG-11/7/2021-31538)</b>  .....  (7) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlar hakkında 7223 sayılı Kanun kapsamında uygulanacak idari para cezası kararları;  a) Denetimin Bakanlık merkez birimi personeli tarafından yapılması halinde sorumluluk alanı çerçevesinde Bakan Yardımcısı,  b) Denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya Bakanlık merkez birimi personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte katılımıyla</p>

..... (6) İdari para cezası, ceza kararının ilgiliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.	yapılması halinde asansörün monte edildiği yerdeki il müdürü tarafından verilir.
--	--